


Alturas de paso con diferentes ángulos de inclinación



- H = Salida
- W = Ángulo de inclinación
- Y = Cobertura horizontal
- G = Altura de montaje
- X = Diferencia de altura
- K = Altura de la cabeza (G-X)
- BE = Ejemplo

H = 3500
 W = 15°
 Y = 3390
 K = G - X(980)